

HENGSTLER



HENGSTLER

Hotline
+49 (0) 74 24 / 89 - 0

HENGSTLER GmbH
Uhlandstr. 49 D-78554 Aldingen
http://www.hengstler.de
e-mail: info@hengstler.de

- D Absoluter Drehgeber AC58 - EtherCAT®
Installationsanleitung**
- GB Absolute Shaft Encoder
AC58 - EtherCAT®
Installation instructions**
- F Capteur angulaire absolu
AC58 - EtherCAT®
Instructions d'installation**
- I Trasduttori assoluti di velocità angolare
AC58 - EtherCAT®
Istruzioni di installazione**
- E Transmisores giratorios absolutos
AC58 - EtherCAT®
Instrucciones de instalación**

Art. No.: 2 565 653
Edition.: 3 010816TK

D 1. Vorwort

Dieses Anleitung soll Ihnen den Anschluss und die Inbetriebnahme des Drehgebers ermöglichen.
Weitere Informationen finden Sie im Drehgeberkatalog bzw. erhalten Sie auf Anfrage oder per Download von unserer Internetseite.
www.hengstler.de

GB 1. Introduction

These installation instructions provide the connection and mounting procedures for your shaft encoder.
You may obtain further information from the AC58 datasheet, or request from Hengstler, or by download from our website at www.hengstler.de

F 1. Avant-propos

Ces instructions sont pour but de vous permettre la mise en route du capteur angulaire.
Vous trouverez de plus amples informations dans le fiche technique ou sur simple demande ou par téléchargement à partir de notre site Internet.
www.hengstler.de

I 1. Introduzione

Questo manuale d'installazione ha il compito di darle la possibilità di allacciare e mettere in funzione i trasduttori.
Ulteriori informazioni riceve del foglio caratteristiche o a richiesta o servitevi dei download nel nostro sito internet.
www.hengstler.de

E 1. Párrafo

Este manual de instalación le permite la conexión y puest en marcha de los transmisores giratorios.
Encontrará mayor información en el hoja de especificaciones o obtenerla esta en ruedo, o bien, solicítela directamente a nuestra empresa.
www.hengstler.de

D 2. Sicherheitshinweise

- Befugte Personen**
Der Drehgeber darf nur von einer Elektrofachkraft montiert und demontiert werden, da im Drehgeber empfindliche elektronische Schaltkreise enthalten sind.
- Verletzungsgefahr durch rotierende Wellen**
Haare und Kleidungsstücke können von rotierenden Wellen erfasst werden.
→ Vor allen Arbeiten alle Betriebsspannungen ausschalten und Arbeitsumgebung sichern!
- Zerstörungsgefahr durch Körpelelektrizität**
Die CMOS-Bausteine im Drehgeber sind sehr empfindlich gegen hohe Spannungen, wie sie z. B. durch die Reibung der Kleidung entstehen können.
→ Steck-Kontakte und elektronische Komponenten nicht berühren!
- Zerstörungsgefahr durch mechanische Überlastung**
Eine starre Befestigung führt zu dauerhafter Überlastung der Lager durch Zwangskräfte.
→ Die Beweglichkeit der Geberwelle niemals einschränken! Zur Befestigung nur die beigelegten Federbleche oder eine geeignete Kupplung verwenden!
- Zerstörungsgefahr durch mechanischen Schock**
Starke Erschütterungen, z. B. Hammerschläge, können zur Zerstörung der optischen Abstastung und der Kugellager führen.
→ Niemals Gewalt anwenden! Bei sachgemäßer Montage lässt sich alles leichtgängig zusammenfügen.
- Zerstörungsgefahr durch Überlastung**
→ Das Gerät darf nur innerhalb der Grenzen betrieben werden, wie sie in den technischen Daten vorgegeben sind.
- Anwendungsbereich: Industrielle Prozesse und Steuerungen.**
Überspannungen an den Anschlussklemmen müssen auf Werte der Überspannungskategorie II begrenzt werden (SELV).
Das Anschlusskabel ist nicht schleppfähig und nur für feste Verlegung geeignet.
Dieser Geber ist ein Zulieferteil, das für den Einbau in ein Gerät (Motor, Maschine) vorgesehen ist. Er ist nicht für den Verkauf an den Endkunden bestimmt.
Der Hersteller, der diesen Geber in sein Gerät integriert, ist verantwortlich für die Einhaltung der CE-Richtlinien und die CE-Kennzeichnung.


I 2. Avvertenze sulla Sicurezza

- Personne autorizzate**
Il trasduttore di rotazione può essere montato e smontato solo da un elettricista specializzato, poiché il trasduttore di rotazione è dotato di circuiti elettronici sensibili.
- Pericolo di lesioni dovute ad alberi in rotazione**
I capelli e gli indumenti possono impigliarsi negli alberi in rotazione.
→ Prima di eseguire qualsiasi lavoro disinnescare tutte le tensioni d'esercizio e proteggere la zona di lavoro!
- Pericolo di distruzione dovuta all'elettricità formatasi nel corpo**
I componenti CMOS del trasduttore di rotazione sono molto sensibili alle alte tensioni come quelle che possono formarsi in seguito allo strofinio degli indumenti.
→ Non toccare i connettori a spina ed i componenti elettronici!
- Pericolo di distruzione dovuta a sovraccarico meccanico**
Un fissaggio troppo rigido provoca un sovraccarico permanente dei cuscinetti per via delle forze ad azione forzata.
→ Non limitare mai la mobilità dell'albero del trasduttore! Per il fissaggio utilizzare solo le lamelle elastiche in dotazione oppure un giunto adeguato!
- Pericolo di distruzione dovuta a shock meccanico**
Forti urti, ad esempio i colpi di martello, possono causare la distruzione del sistema di scansione ottica e dei cuscinetti a sfera.
→ Non usare violenza! Lavorando appropriatamente si può unire tutto più leggermente.
→ Pericolo di distruzione dovuta a sovraccarico.
Fare funzionare l'apparecchio entro i limiti che sono stati specificati nelle caratteristiche tecniche
- Campo d'impiego: processi industriali e dispositivi di comando.**
Le sovratensioni sui morsetti devono essere limitate ai valori della categoria di sovratensione II (SELV).
Questo trasduttore è un elemento complementare destinato al montaggio in un apparecchio (motore, macchina), e non può essere venduto al cliente finale.
Il produttore che incorpora questo trasduttore nel suo apparecchio è tenuto a far rispettare le direttive CE e a farlo contrassegnare col marchio CE.


E 2. Seguridad

- Persona autorizada**
Dado que el codificador rotatorio contiene circuitos electrónicos sensibles, únicamente un electricista especializado está autorizado a montarlo y a desmontarlo.
- Peligro de lesión mediante ejes en rotación**
Los cabellos y las prendas de vestir pueden ser arrastrados por los ejes en rotación.
→ Antes de comenzar cualquier trabajo, desconecte todas las tensiones de alimentación y asegúrese el entorno de trabajo!
- Peligro de destrucción por electricidad electrostática**
Los componentes de CMOS del codificador rotatorio son muy sensibles a las altas tensiones, que se producen p.ej. por el froteamiento de la ropa.
→ ¡No toque los contactos enchufables y componentes electrónicos!
- Peligro de destrucción por sobrecarga mecánica**
Un soporte rígido produce una sobrecarga permanente de los cojinetes ocasionada por las fuerzas de ligadura.
→ ¡No limite nunca la libertad de movimiento del eje del codificador! ¡Para fijarlo, utilice únicamente las chapas elásticas adjuntadas o un dispositivo de acoplamiento adecuado!
- Peligro de destrucción por choque mecánico**
Las vibraciones fuertes, p.ej., las que se producen por los golpes de un martillo, pueden destruir el dispositivo de exploración óptica y los rodamientos de bolas.
→ ¡No recorra nunca a la violencia! El montaje es sencillo, siempre y cuando se sigan los pasos correctos.
- Peligro de destrucción por sobrecarga**
→ ¡No está permitido utilizar el aparato fuera de los límites prescritos en la hoja de datos técnicos.
- Campo de aplicación: Procesos industriales y unidades de mando.**
Es imprescindible limitar las sobretensiones en los bornes de conexión a los valores correspondientes a la categoría de sobretensión II (SELV).
Este codificador forma parte del suministro y está destinado a la instalación en un aparato (motor, máquina). No está previsto para la venta al cliente.
Todo fabricante, que integre este codificador en uno de sus aparatos, se responsabiliza por el cumplimiento de la normativa CE y de la marca CE.


3. Montage • Mounting • Montage • Montaggio • Montaje




A Quadratflansch • Square flange • Bride carrée • Flangia quadrata • Brida cuadrada



B Federblech, Hohlwelle • Spring plate, hollow shaft • Tôle élastique à ressorts, arbre creux • Lamiera elastica, albero cavo • Chapa para láminas de contacto, eje hueco



C Synchroflansch • Synchro flange • Bride synchrone • Flangia sincrona • Brida sincrónica



D Klemmflansch • Clamping flange • Bride de serrage • Flangia di bloccaggio • Brida de fijación

4. Mechanische Daten Mechanical data • Caractéristiques mécaniques Dati meccanici • Datos mecánicos		
d = 6...12 mm: F _r = 80N F _a = 40N		
- kurzzeitig - Short term - brièvement - per breve durata - de corta duración	= 12 000 min ⁻¹	
- Dauerbetrieb - Continuous duty - Fonctionnement ininterrompu - Servizio continuo - Funcionamiento continuo	= 10 000 min ⁻¹	
	-40 ... +85 °C	
-Vibration -Shock	300 m/s ² (5 - 500 Hz) 4000 m/s ² (2 ms)	

5. Elektrische Daten Electrical data • Caractéristiques électriques Dati elettrici • Datos eléctricos		
	Singleturn	Multiturn
U _{in} ¹⁾ =	7....30VDC	7....30VDC
I _{max} typ. (only Encoder) @ 24 VDC	85 mA	200 mA
I _{max} (incl. Output) = Fuse	1 A Sicherung mittelträge / Middle slow blow	1 A Sicherung mittelträge / Middle slow blow
- Schnittstelle - Interface - Interface - Interfaccia - Interfaz	EtherCAT®	
- Kabellänge - Cable length - Longueur de câble - Lunghezza cavo - Longitud de cable	L=100 m max	
ESD		

1) Der Anschluss an ein Gleichspannungsnetz ohne EMV-Schutzbeschaltung ist nicht zulässig.
Attention: Connecting the encoder to a DC line voltage without a protective circuit for EMC is not allowed.

La connexion à une alimentation DC sans protection CEM n'est pas autorisée.


Il collegamento con un alimentatore CC senza protezione EMC non è consentito.

No se permite la conexión a una fuente de corriente continua sin protección EMC.

6. Anschlussbilder


Connection diagrams • Symboles de raccordement • Denominazione collegamento • Denominación de los cables

Connection Diagram - M12 Connectors			
Pin	Bus Port IN	Power/ Supply Voltage	Bus Port OUT
1	TxD+	UB in	TxD+
2	RxD+	N.C.	RxD+
3	TxD-	0 V in	TxD-
4	RxD-	N.C.	RxD-
Shield	Shield ¹⁾	Shield ¹⁾	Shield ¹⁾




¹⁾ shield connected to encoder housing

GB	LED	Meaning
Run (RUN) (green)	OFF	Device is in state INIT
	BLINKING	Device is in state PRE - OPERATIONAL
	SINGLE FLASH	Device is in state SAFE - OPERATIONAL
	ON	Device is in state OPERATIONAL
	FLICKERING	Device is in state BOOTSTRAP. Firmware download process in progress.
Error (ERR) (red)	DOUBLE FLASH	Process Data Watchdog Timeout/ EtherCAT Watchdog Timeout: An application watchdog timeout has occurred Example: Sync Manager Watchdog timeout
	SINGLE FLASH	Local Error: Slave device application has changed the EtherCAT state autonomously, due to local error. Example: Device changes its EtherCAT state from Op to StateOpError due to a synchronization error.
	OFF	No error: The EtherCAT communication of the device is working condition
	BLINKING	General Configuration Error Example: State change commanded by master is impossible due to register or object settings.
Link/ Activity (IN/OUT) (L/A IN L/A OUT)	OFF	Port closed (no link established)
	FLICKERING	Port open (link established), activity (device sends/receives Ethernet frames)
	ON	Port open (link established), no activity
Power (POWER)	OFF	Power supply insufficient
	ON (green)	Power supply sufficient
	BLINKING (red)	Sensor Failure • Sensor not present • Mismatch in sensor type/resolution between sensor and bus hood



7. Störmeldung		
Error Messages • Message d'erreur • Avviso di malfunzionamento • Aviso de falla		

(D)	LED	Bedeutung
Run (RUN) (grün)	AUS	Das Gerät befindet sich im Zustand INIT.
	BLINKEND	Das Gerät befindet sich im Zustand PRE - OPERATIONAL.
	1 MAL AUFLEUCHTEND	Das Gerät befindet sich im Zustand SAFE - OPERATIONAL.
	EIN	Das Gerät befindet sich im Zustand OPERATIONAL.
	FLACKERND	Das Gerät befindet sich im Zustand BOOTSTRAP. Download von Firmware.
Error (ERR) (red)	2 MAL AUFLEUCHTEND	Prozessdaten-Watchdog-Zeitüberschreitung/ EtherCAT-Watchdog-Zeitüberschreitung: Eine Anwendungs-Watchdog-Zeitüberschreitung ist aufgetreten Beispiel: Sync Manager-Watchdog-Zeitüberschreitung
	1 MAL AUFLEUCHTEND	Local Error: Die Slave-Geräteanwendung hat den EtherCAT-Zustand aufgrund eines lokalen Fehlers selbstständig geändert. Beispiel: Das Gerät ändert seinen EtherCAT-Zustand aufgrund eines Synchronisationsfehlers von Op auf SafeOpError.
	AUS	Geberteil liefert fehlerfreie Positionsdaten
Link/ Activity (IN/OUT) (L/A IN)	BLINKEND	Allgemeiner Konfigurationsfehler. Beispiel: Der vom Master vorgegebene Zustandswechsel ist aufgrund von Register- oder Objekteinstellungen nicht möglich.
	AUS	Port geschlossen (keine Verbindung hergestellt)
	FLACKERND	Port offen (Verbindung hergestellt), Aktivität (Gerät sendet/ empfängt Ethernet-Frames)
	EIN	Port offen (Verbindung hergestellt), keine Aktivität
Power (POWER)	AUS	Spannungsversorgung unzureichend
	EIN (grün)	Spannungsversorgung ausreichend
	BLINKEND (rot)	Sensor Ausfall • Sensor nicht vorhanden • Diskrepanz bei Sensortyp/ Auflösung zwischen Geber und Bushaube



8. Identifikationscode					
Ordering data • Code d'identification • Chiave per l'ordinazione • Código de pedido					
Typ	Auflösung	Versorgung	Flansch, Schutzart, Welle	Schnittstelle	Anschluss
AC58					

0010 10 Bit ST	E DC 7 - 30 V	S.41 Synchro, IP65, 6 mm S.71 Synchro, IP67, 6 mm K.42 Clamping, IP65, 10 mm K.46 Klemm, IP65, 9,52 mm K.47 Clamping, IP65, 12 mm K.4C Klemm, IP65, 8 mm K.72 Klemm, IP67, 10 mm K.76 Klemm, IP67, 9,52 mm K.77 Klemm, IP67, 12 mm K.7C Klemm, IP67, 8 mm F.42 Federblech, IP65*, einseitig offene Hohlwelle 10 mm, Befestigung durch Klemmring F.46 Federblech, IP65*, einseitig offene Hohlwelle 9,52 mm, Befestigung durch Klemmring F.47 Federblech, IP65*, einseitig offene Hohlwelle 12 mm, Befestigung durch Klemmring F.4E Federblech, IP65*, einseitig offene Hohlwelle 12,7 mm, Befestigung durch Klemmring F.49 Federblech, IP65*, einseitig offene Hohlwelle 14 mm, Befestigung durch Klemmring F.77 Federblech, IP67, einseitig offene Hohlwelle 12 mm, Befestigung durch Klemmring Q.42 Quadrat, IP65*, 10 mm Q.46 Quadrat, IP65*, 9,52 mm Q.72 Quadrat, IP67, 10 mm Q.76 Quadrat, IP67, 9,52 mm	EC EtherCAT	R Busbaube mit 3x M12 Stecker	
0012 12 Bit ST					
0013 13 Bit ST					
0014 14 Bit ST					
0016 16 Bit ST					
0017 17 Bit ST					
0018 18 Bit ST					
0019 19 Bit ST					
0020 20 Bit ST					
0022 22 Bit ST					
1212 12 Bit MT + 12 Bit ST					
1213 12 Bit MT + 13 Bit ST					
1214 12 Bit MT + 14 Bit ST					
1216 12 Bit MT + 16 Bit ST					
1217 12 Bit MT + 17 Bit ST					
1218 12 Bit MT + 18 Bit ST					
1219 12 Bit MT + 19 Bit ST					
1220 12 Bit MT + 20 Bit ST					

¹⁾ Schutzart Welleneingang IP64 (nach EN 60529)

Bevorzugt lieferbare Versionen (Flansche, Wellen, Schutzart) sind fettgedruckt

Type	Resolution	Supply voltage	Flange, Protection, Shaft	Interface	Connection
AC58	0010 10 Bit ST	E DC 7 - 30 V	S.41 Synchro, IP65, 6 mm S.71 Synchro, IP67, 6 mm K.42 Clamping, IP65*, 10 mm K.46 Clamping, IP65, 9,52 mm K.47 Clamping, IP65, 12 mm K.4C Clamping, IP65, 8 mm K.72 Clamping, IP67, 10 mm K.76 Clamping, IP67, 9,52 mm K.77 Clamping, IP67, 12 mm K.7C Clamping, IP67, 8 mm F.42 Spring tether, IP65*, hub shaft 10 mm, mounting with front clamping ring F.46 Spring tether, IP65*, hub shaft 9,52 mm, mounting with front clamping ring F.47 Spring tether, IP65*, hub shaft 12 mm, mounting with front clamping ring F.4E Spring tether, IP65*, hub shaft, 12,7 mm, mounting with front clamping ring F.49 Spring tether, IP65*, hub shaft, 14 mm, mounting with front clamping ring F.77 Spring tether, IP67, hub		